

Elma P750 uten føler

Multifunksjonsinstrument



Elma P750 er et multifunksjonsinstrument som kan kobles til en rekke eksterne følere som. lufthastighet, temperatur og fuktighetsprober. Inkludert er også en fuktføler som kan brukes til å måle duggpunkt i trykkluft opp til 20 bar.

Instrumentet er utstyrt med en USB-port som gjør at du kan koble Elma P750 til en PC og lage online målinger (programvare og kabel bestilt separat).

Instrumentet har funksjonstaster for maks-hold, valgfri enhet °C / °F, opplyst display og displayoppløsning på 0,01 °C. I maks-hold-funksjonen måler instrumentet kontinuerlig i en gitt periode, og displayet viser den høyeste temperaturen som er målt i denne perioden.

Se eksterne prober under "Tilbehør" lenger ned på siden her.

Tekniske Data:

Måleområde (instrument):	-200...850°C
Batterier:	9V 6F22 (inkl.)
Arbeidstemperatur:	0...40°C
Mål:	200 x 93 x 44 mm
Vekt:	300 g

Tilbehør

EAN	EL.NR	Produkt
5706445150229		Trykkammer t/ElmaP750/PrH
5706445150212		Elma PrH. Fuktprobe til trykkluft t/Elma P750
5706445150052	8022652	Programvare og PC-kabel for Elma P750

5706445111398
5706445150236
5706445150243
5706445150250

8062866

Elma koffert #50, kraftig universal
Temperaturprobe t/P750. Ø3 x 150mm
Temperaturprobe t/P750. Ø3 x 300mm
Temperaturprobe t/P750. Ø6 x 300mm