

## Kimo/Sauermann TH110-AOS transmitter

Fuktighets- og temperaturtransmitter



Måleområde 5-95 % RH og 0-50°C. Aktiv med 0-10V utgang, 24 Vac/Vdc forsyning.

**Tekniske Data:**